

VTA68K08H0





# 安装方法:

## 1.A孔安装

利用A孔, 用M3螺钉将传感器本体固定, 再用夹紧环固定轴。

## 2.B孔安装

利用B孔, 用M3的螺钉固定传感器本体, 再用夹紧环固定轴。

## 3. 弹性支架安装

将2片弹性支架用M3×6的螺钉固定在传感器B孔上, 转动传感器本体,直到弹性支架与对应的安装孔位对齐, 先用夹紧环固定轴, 再利用弹性支架固定传感器本体。

				序号	代	号	名	称		数量		备注	È	
标记 数量 版本号	更改单号 700.01.20	签 名	日期	中空传感器					VTA68K08H0					
设计					1 4	- 14 W	72. Jhh_	阶 段	等	级有	f 记	重量	比例	
审核工									D				1.5:1	
工艺														
质量								第 1 张 共 1 张					张	
标准化								山西维特森科技有限公司					\	
批准														
		•			•			幅面: A	3					

媒体编号


旧底图总号

底图总号

日期 签名

格式 (2)

VTA68K08J0



1.A孔安装

利用A孔, 用M3螺钉将传感器本体固定, 再用2×2键连接固定轴。

2.B孔安装

利用B孔, 用M3的螺钉固定传感器本体, 再用2x2键连接固定轴。

3. 弹性支架安装

将2片弹性支架用M3x6的螺钉固定在传感器B孔上, 转动传感器本 体,直到弹性支架与对应的安装孔位对齐, 先用2x2键连接固定轴, 再利用弹性支架固定传感器本体。

				序号	代号	名	称		数量	备:	注
标记 数量版本号	更改单号 V00.01.201	签 名 019	日期		中空传原	VTA68K08J0					
设 审 艺 工 艺						必器 ————————————————————————————————————	<u>阶</u> 段	D	级核		1.5:1
质量   标准化   批准							□ 第 1 张 共 1 张 山西维特森科技有限公司				

旧底图总号 底图总号

媒体编号

日期 签名

格式 (2)